

H560

5020-0560



Tabla de contenido

1. Manejo/Introducción
 - 1.1. Notas / Indicaciones de seguridad / Tenga en cuenta
 - 1.2. alcance de la entrega
 - 1.3. Instalación
 - 1.4. Encendido / apagado
 - 1.5. Operación/funciones
 - 1.5.1. Conmutación de unidades °C/°F
 - 1.5.2. Modo de calibración (ajuste de compensación)
 - 1.5.3. MÁX/MIN
 - 1.5.4. Mantenga pulsado el botón
 - 1.5.5. Función AUTO-OFF
 - 1.5.6. Mostrar punto de rocío/bulbo húmedo (Td/Tw)
2. Reemplazo de fuente de alimentación/batería
3. Datos técnicos
4. Disposiciones generales Explicación de los símbolos.
5. Eliminación

1. Introducción

Estimado cliente, Muchas gracias por adquirir este producto. Antes de la puesta en servicio, lea atentamente las instrucciones de funcionamiento. Esto le proporcionará información valiosa y le permitirá familiarizarse con el uso del dispositivo de medición.

1.1. Notas/ Instrucciones de seguridad / Nota •

Se debe comprobar la integridad y integridad del contenido del embalaje.

- Retire la película protectora sobre la pantalla.
- No utilice agentes de limpieza agresivos para limpiar el instrumento, frote únicamente con un paño seco o húmedo. No debe entrar líquido en el interior del aparato.
- Guarde el dispositivo de medición en un lugar seco y limpio.
- Evite fuerzas como golpes o presión.
- Por valores de medición incorrectos o incompletos y sus No hay garantía de consecuencias. Queda excluida la responsabilidad por los daños resultantes.
- No utilice el dispositivo en áreas potencialmente explosivas. ¡Riesgo de muerte!
- Mantenga las baterías y dispositivos fuera del alcance de los niños.
- Las baterías contienen ácidos que son perjudiciales para la salud y pueden poner en peligro la vida si se ingieren.



Si se ingiere una batería, esto puede ocurrir en 2 horas quemaduras internas graves y muerte. Si sospecha que una batería puede haber sido ingerida o ingresado al cuerpo de otra manera, busque ayuda médica de inmediato.

• No arroje las baterías al fuego, no las cortocircuite ni las desmonte.

tomar o cargar. ¡Peligro de explosión!• Para evitar fugas en las baterías, las baterías gastadas deben reemplazarse lo más rápido posible. Usar Nunca mezcle pilas o baterías viejas y nuevas al mismo tiempo. diferentes tipos.

• ¡Use guantes protectores resistentes a productos químicos y gafas de seguridad cuando manipule baterías con fugas!

1.2. alcance de la entrega

- Dispositivo de medición
- Operación manual

1.3.Puesta en servicio Antes de encenderlo, asegúrese de que estén insertadas dos baterías completas de 1,5 V (tamaño AAA).

1.4. Encendido / apagado Al pulsar el botón ON/OFF se enciende el dispositivo de medición. Para apagar, se debe presionar el botón ON/OFF durante aproximadamente 3 segundos.



1.5 Funciones/Operación 1.5.1 Conmutación de unidades °C y °F (Celsius/Fahrenheit) Para cambiar la unidad mostrada (°C o °F), presione el botón °C/°F una vez.

1.5.2 Función de ajuste

Su dispositivo de medición le ofrece la posibilidad de corregir el valor medido mostrado (p. ej. para compensar tolerancias del sensor). Para hacer esto, presione y mantenga presionado el botón MAX/MIN y el botón

CLEARI AUTO simultáneamente durante 5 segundos. La pantalla muestra 0%. Con el botón Td/Tw puede cambiar el valor de -3% a +3%. Utilice el botón MAX/

MIN para salir de la pantalla y guardar el valor como una corrección de compensación. Cuando presiona el botón CLEARAUTO, aparece 0.0°C en la pantalla. Puede cambiar el valor de -1,0 a +1,0 usando el botón Td/Tw.

Utilice el botón MAX/MIN para salir de la pantalla y guardar el valor como una corrección de compensación. PD: El valor establecido de esta manera se suma al resultado de la medición o se deduce si el signo es negativo.

1.5.3 Muestra MÁX/MÍN. Al presionar el botón MAX/MIN, se muestra primero el valor máximo de humedad y temperatura, y al presionar nuevamente se muestra el valor más bajo.



Eliminar memoria max-min Para eliminar se debe presionar el botón CLEAR en el modo de visualización respectivo (valores MAX y MIN por separado). El dispositivo muestra 3 líneas por medición durante un segundo.

1.5.4 Mantener-Sabor

Al presionar el botón HOLD se congela el valor medido mostrado. Al presionar nuevamente el botón HOLD, volverá al modo de medición.

1.5.5 Función APAGADO AUTOMÁTICO Para activar la función AUTO-OFF, presione y mantenga presionado el botón

CLEAR/AUTO durante aproximadamente 3 segundos. en la pantalla A la izquierda aparece AUTO OFF: el dispositivo se apaga automáticamente

después de aproximadamente 15 minutos. Esta función se desactiva manteniendo presionado nuevamente el botón CLEAR/AUTO durante aproximadamente 3 segundos.

1.5.6 Visualización Td/Tw (punto de rocío/bulbo húmedo) Para mostrar el punto de rocío, presione el botón Td/Tw. El punto de rocío (Td) aparece en la segunda línea de la pantalla. Presione nuevamente para mostrar la temperatura del bulbo húmedo.

2. Fuente de alimentación Dos pilas de 1,5 voltios (tamaño AAA) sirven como fuente de alimentación para el dispositivo. Para cambiar la batería, apague el instrumento y abra el compartimento de la batería en la parte posterior.



Para ello hay que quitar un tornillo Phillips. Retire las baterías e inserte las baterías nuevas. Preste atención a la polaridad correcta (ver nota en la carcasa). El segmento "BAT" indica que necesitará reemplazar la batería pronto. Ahora podrá realizar mediciones correctas durante aproximadamente 1 hora. Por el bien del medio ambiente, coloque las baterías usadas en contenedores de recolección designados.

3. Datos técnicos

Rango de medición de -40 .. +70°C

temperatura: Resolución 0, 1°C

de pantalla:

Rango de medición de humedad: 0 .. 99%RH

Resolución de pantalla: 0,1%

Temperatura de trabajo: -40 ... 70°C Duración de

la batería: normalmente 1000 horas de uso

continuo Batería: 2 x 1,5 voltios tamaño AAA

Dimensiones: 170x50x17mm


Peso: 100 gr (incluido el embalaje) Funciones:

Función Max/Min/Hold, .. punto de rocío,

temperatura del bulbo de humedad, calibrable, C/F

conmutable.

4. Explicación de símbolos.

 Con este símbolo confirmamos que el producto cumple con los requisitos establecidos en las directivas CE y ha sido sometido a los procedimientos de prueba especificados.



Retire las pilas y acumuladores no instalados del dispositivo y deséchelos por separado. Este dispositivo está marcado de acuerdo con la directiva de la UE sobre la eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE). Este producto no debe desecharse con la basura doméstica.

El usuario está obligado a deshacerse del aparato antiguo de forma respetuosa con el medio ambiente. entréguelo en un punto de recogida designado para la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos. La devolución es gratuita. ¡Tenga en cuenta las normas vigentes actualmente!

Eliminación de baterías



Las pilas y acumuladores no se deben tirar bajo ningún concepto a la basura doméstica. Contienen contaminantes como metales pesados, que pueden dañar el medio ambiente y la salud si se eliminan de forma inadecuada, y materias primas valiosas como hierro, zinc, manganeso o níquel, que pueden recuperarse.

Como consumidor, estás legalmente obligado a devolver las pilas usadas y... Entregue las baterías para su eliminación respetuosa con el medio ambiente en minoristas o puntos de recogida adecuados de acuerdo con las normativas nacionales o locales. La devolución es gratuita.



Puede obtener direcciones de puntos de recogida adecuados en su ciudad o gobierno local.

Los nombres de los metales pesados que contiene son: Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=plomo.

Reduzca la generación de residuos de las baterías utilizando baterías de mayor duración o baterías recargables adecuadas. Evite ensuciar el medio ambiente y no deje pilas o dispositivos eléctricos y electrónicos que contengan pilas tirados sin cuidado. La recogida selectiva y el reciclado de pilas y acumuladores contribuyen de forma importante a reducir la carga sobre el medio ambiente y evitar riesgos para la salud.

¡ADVERTENCIA! ¡Daños al medio ambiente y a la salud por eliminación incorrecta de las pilas!